



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" АО**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
1	3-х тонный	5006/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 47)	Без крыши, сильная коррозия по периметру, имеются технические окна в боковых стенах, запорное устройство неисправно. Износ-90%.	3 600 руб.
2	3-х тонный	5007/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 48)	Без дверей, сильная коррозия по периметру, имеются дыры в крыше и боковых стенах. Износ-90%.	3 600 руб.
3	3-х тонный	5008/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 49)	Без крыши, сильная коррозия по периметру, имеются дыры в боковых стенах, запорное устройство неисправно. Износ-90%.	3 600 руб.
4	3-х тонный	5009/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 50)	Без крыши, сильная коррозия по периметру, имеются дыры в боковых стенах, опорные стенки сильно деформированы, запорное устройство неисправно. Износ-90%.	3 600 руб.
5	3-х тонный	5010/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 51)	Левая боковая стена сильно вмята. Имеются незначительные вмятины на правой и задней стенках. Небольшая коррозия по всему периметру. Износ-65%.	7 000 руб.
6	3-х тонный	5011/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 52)	Пол частично отсутствует. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	6 000 руб.
7	3-х тонный	5012/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 53)	Стены деформированы. Коррозийный налет на боковых стенках. Износ-60%.	8 000 руб.
8	3-х тонный	5013/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 54)	Без дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в крыше и боковых стенах. Износ-90%.	3 600 руб.
9	3-х тонный	5014/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 55)	Без крыши, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в крыше и боковых стенах, запорное устройство неисправно. Износ-90%.	3 600 руб.
10	3-х тонный	5015/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 56)	Сильная коррозия по всему периметру контейнера Износ-55%.	9 000 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" АО**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
11	3-х тонный	5016/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 57)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
12	3-х тонный	5021/110	Площадка в районе мех. мах (№ 59)	Деформирован. небольшая коррозия по всему периметру контейнера Износ-40%.	12 000 руб.
13	3-х тонный	5022/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 60)	Без крыши и дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в боковых стенах, опорные стенки сильно деформированы. Износ-90%.	3 600 руб.
14	3-х тонный	5023/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 61)	Пол частично отсутствует. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
15	3-х тонный	5024/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 62)	Без крыши и дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в боковых стенах, опорные стенки сильно деформированы. Износ-95%.	3 600 руб.
16	3-х тонный	5025/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 63)	Без крыши и дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в боковых стенах, опорные стенки сильно деформированы. Износ-95%.	3 600 руб.
17	3-х тонный	5026/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 64)	Без крыши, частично отсутствует пол, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в крыше и боковых стенах, запорное устройство неисправно. Износ-95%.	3 600 руб.
18	3-х тонный	5027/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 65)	Без дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в крыше и боковых стенах. Износ-90%.	3 600 руб.
19	3-х тонный	5028/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 66)	Без крыши и дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в боковых стенах, опорные стенки сильно деформированы. Износ-95%.	3 600 руб.
20	3-х тонный	5029/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 67)	Без дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в крыше и боковых стенах. Износ-90%.	3 600 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" AO**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
21	3-х тонный	5030/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 68)	На левой стене дыра размерами 10,0х5,0 см. Правая сторона деформирована. Небольшой коррозионный налет на боковых стенках. Износ-50%.	10 000 руб.
22	3-х тонный	39/120	Площадка в районе мех. мастерских (№ 79)	Сильная коррозия по периметру у пола, Торцевые стенки деформированы. Износ-80%.	4 000 руб.
23	3-х тонный	73/120	Площадка в районе мех. мастерских (№ 80)	Без пола, сильная коррозия по периметру, имеются механические повреждения, небольшая деформация торцевых стенок. Износ-85%.	3 600 руб.
24	3-х тонный	13/740	Площадка в районе мех. мастерских (№ 99)	Деревянный настил частично отсутствуют. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-65%.	7 000 руб.
25	3-х тонный	14/740	Площадка в районе мех. мастерских (№ 100)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
26	3-х тонный	15/740	Площадка в районе мех. мастерских (№ 101)	Без пола, сильная коррозия по периметру, имеются механические повреждения, деформация торцевых стенок. Износ-85%.	3 600 руб.
27	3-х тонный	17/740	Площадка в районе мех. мастерских (№ 102)	Без пола, сильная коррозия по периметру, имеются механические повреждения, небольшая деформация торцевых стенок. Износ-85%.	3 600 руб.
28	3-х тонный	1	Площадка в районе мех. мастерских (№ 103)	Сильная коррозия по периметру у пола, Торцевые стенки деформированы. На боковых стенках технические окна. Износ-80%.	4 000 руб.
29	3-х тонный	3	Площадка в районе мех. мастерских (№ 105)	Без пола, сильная коррозия по периметру у пола, имеются механические повреждения, небольшая деформация торцевых стенок. Износ-85%.	3 600 руб.
30	3-х тонный	4	Площадка в районе мех. мастерских (№ 106)	Пол частично отсутствует. Щели на стыке правой боковой стенки и пола. Механические повреждения и небольшая коррозия по всему периметру контейнера.	6 000 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" АО**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
				Износ-70%.	
31	3-х тонный	5	Площадка в районе мех. мастерских (№ 107)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
32	3-х тонный	11	Площадка в районе мех. мастерских (№ 113)	Сильная коррозия по периметру у пола, Торцевые стенки деформированы. Износ-80%.	4 000 руб.
33	3-х тонный	13	Площадка в районе мех. мастерских (№ 115)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Правая стенка деформирована. Износ-60%.	8 000 руб.
34	3-х тонный	16	Площадка в районе мех. мастерских (№ 117)	Без пола, сильная коррозия по периметру, имеются механические повреждения, небольшая деформация торцевых стенок. Износ-95%.	3 600 руб.
35	3-х тонный	17	Площадка в районе мех. мастерских (№ 118)	Без пола, сильная коррозия по периметру, имеются механические повреждения, небольшая деформация торцевых стенок. Износ-85%.	3 600 руб.
36	5-ти тонный	22	Площадка в районе мех. мастерских (№ 123)	Сильная коррозия по всему периметру контейнера Износ-70%.	9 000 руб.
37	3-х тонный	25	Площадка в районе мех. мастерских (№ 134)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-55%.	9 000 руб.
38	3-х тонный	26	Площадка в районе мех. мастерских (№ 135)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
39	3-х тонный	27	Площадка в районе мех. мастерских (№ 136)	Механические повреждения, сильная коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	6 000 руб.
40	3-х тонный	28	Площадка в районе мех. мастерских (№ 137)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
41	3-х тонный	29	Площадка в районе мех. мастерских	Дыры в полу и на крыше размерами 10,0x15,0 см., сильная коррозия по периметру, имеются механические повреждения,	5 000 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" АО**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
			(№ 138)	деформация торцевых стенок. Износ-75%.	
42	3-х тонный	30	Площадка в районе мех. мастерских (№ 139)	Боковая стена частично вмята. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
43	3-х тонный	26	Площадка в районе мех. мастерских (№ 143)	Щели на стыке правой боковой стенки и пола. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	6 000 руб.
44	3-х тонный	27	Площадка в районе мех. мастерских (№ 145)	Щели на стыке правой боковой стенки и пола. Деформирована стенка. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	6 000 руб.
45	3-х тонный	А/Б	Площадка в районе мех. мастерских (№ 146)	Щели на стыке правой боковой стенки и пола. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	6 000 руб.
46	3-х тонный	600740021	Площадка в районе мех. мастерских (№ 147)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
47	3-х тонный	А/Б	Площадка в районе мех. мастерских (№ 150)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	6 000 руб.
48	3-х тонный	300876440	Площадка в районе мех. мастерских (№ 151)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-75%.	5 000 руб.
49	3-х тонный	А/Б	Площадка в районе мех. мастерских (№ 152)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-60%.	8 000 руб.
50	3-х тонный	14/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 88)	Левая боковая стена сильно вмята у основания (пола), есть дыра 30,0х5,0 см, следы коррозии. Износ-50%.	10 000 руб.
51	3-х тонный	15/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 89)	Небольшая вмятина на левой боковой стене. Пол, запорное, устройство - исправны. Износ-40%.	12 000 руб.
52	3-х тонный	6/750	Площадка в районе мех. мастерских	Без дверей, сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в крыше и боковых стенах.	3 600 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" АО**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
			(№ 92)	Износ-90%.	
53	5-ти тонный	2013/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 72)	Без дверей, сильная коррозия по периметру, имеются дыры в крыше и боковых стенах. Износ-90%.	5 700 руб.
54	5-ти тонный	40/120	Площадка в районе мех. мастерских (№ 81)	Без крыши, сильная коррозия по периметру, имеются технические окна в боковых стенах, запорное устройство неисправно. Износ-90%.	5 700 руб.
55	5-ти тонный	2	Площадка в районе мех. мастерских (№ 104)	Пол частично отсутствует. Механические повреждения и небольшая коррозия по всему периметру контейнера. Разрез на левой стенке размерами 15,0x8,0 см. Износ-70%.	9 000 руб.
56	5-ти тонный	7	Площадка в районе мех. мастерских (№ 109)	Сильная коррозия по периметру у пола, имеются дыры в крыше и боковых стенах. Износ-85%.	5 700 руб.
57	5-ти тонный	8	Площадка в районе мех. мастерских (№ 110)	Пол частично отсутствует. Щели на стыке правой боковой стенки и пола. Механические повреждения и небольшая коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	9 000 руб.
58	5-ти тонный	9	Площадка в районе мех. мастерских (№ 111)	Сильная коррозия по периметру у пола. Не деформирован. Запорные устройства неисправны. Износ-55%.	13 500 руб.
59	5-ти тонный	10	Площадка в районе мех. мастерских (№ 112)	Сильная коррозия по периметру у пола. Не деформирован. Износ-60%.	12 000 руб.
60	5-ти тонный	12	Площадка в районе мех. мастерских (№ 114)	Небольшая коррозия, механические повреждения по всему периметру контейнера, запорные устройства исправны. Износ-50%.	15 000 руб.
61	5-ти тонный	14	Площадка в районе мех. мастерских (№ 116)	Сильная коррозия по периметру у пола. Не деформирован. Износ-60%.	12 000 руб.
62	5-ти тонный	18	Площадка в районе мех. мастерских (№ 119)	Небольшая коррозия, небольшие отверстия размерами 1,0x2,5 см., запорные устройства исправны. Износ-50%.	15 000 руб.
63	5-ти	19	Площадка в районе	Сильно деформирован, механические повреждения и коррозия	5 700 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" AO**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
	тонный		мех. мастерских (№ 120)	по всему периметру, щели в соединительных швах между стенками. Износ-85%.	
64	5-ти тонный	20	Площадка в районе мех. Мах (№ 121)	Небольшая коррозия, запорные устройства исправны. Износ-45%.	16 500 руб.
65	5-ти тонный	21	Площадка в районе мех. мастерских (№ 122)	Без пола, сильная коррозия по периметру у пола, имеются механические повреждения, небольшая деформация торцевых стенок. Износ-75%.	7 500 руб.
66	5-ти тонный	5/740	Площадка в районе мех. мастерских (№ 97)	В полу имеются две дыры размерами 12,0x10,0 см., сильная коррозия по периметру у пола, имеются механические повреждения, небольшая деформация торцевых стенок. Износ-70%.	9 000 руб.
67	5-ти тонный	7002/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 125)	Без крыши, сильная коррозия по периметру, имеются технические окна в боковых стенах, запорное устройство неисправно. Износ-90%.	5 700 руб.
68	5-ти тонный	30	Площадка в районе мех. мастерских (№ 126)	Без крыши, сильная коррозия по периметру, запорное устройство неисправно. Износ-90%.	5 700 руб.
69	5-ти тонный	7	Площадка в районе мех. мастерских (№ 128)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-65%.	10 500 руб.
70	5-ти тонный	15	Площадка в районе мех. мастерских (№ 129)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-55%.	13 500 руб.
71	5-ти тонный	18	Площадка в районе мех. мастерских (№ 130)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Частично деформирован пол. Износ-60%.	12 000 руб.
72	5-ти тонный	20	Площадка в районе мех. мастерских (№ 131)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-55%.	13 500 руб.
73	5-ти	21	Площадка в районе	Механические повреждения и коррозия по всему периметру	13 500 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" AO**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
	тонный		мех. мастерских (№ 132)	контейнера. Износ-55%.	
74	5-ти тонный	22	Площадка в районе мех. мастерских (№ 133)	Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-65%.	10 500 руб.
75	5-ти тонный	29	Площадка в районе мех. мастерских (№ 142)	Пол отсутствует наполовину. Задняя торцевая стена деформирована, имеется вертикальный прорез в правой стенке. Износ-75%.	7 500 руб.
76	5-ти тонный	515633229	Площадка в районе мех. мастерских (№ 148)	Пол частично отсутствует. Щели на стыке правой боковой стенки и пола. Механические повреждения и небольшая коррозия по всему периметру контейнера. Износ-70%.	9 000 руб.
77	5-ти тонный	6/н	Площадка в районе мех. мах (№ 149)	Сильная коррозия по периметру у пола. Не деформирован, Щели по всему периметру контейнера. Износ-60%.	12 000 руб.
78	5-ти тонный	8/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 82)	Без пола. Левая боковая стена сильно вмята. Имеются незначительные вмятины на правой и задней торцевой стенах. Износ-60%.	12 000 руб.
79	5-ти тонный	9/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 83)	Незначительные вмятины на боковых стенах, на правой стене – небольшая дыра у пола размером 15,0х5,0 см. Износ-50%.	15 000 руб.
80	5-ти тонный	11/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 85)	Пол отсутствует наполовину. Задняя торцевая стена оторвана от левой боковой и от основания. Износ-80%.	6 000 руб.
81	5-ти тонный	10/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 86)	Пол частично отсутствует. Правая боковая стена и задняя торцевая стена имеют дыры размерами 95,0х20.0 см и 60,0х30.0 см соответственно. Задняя правая торцевая стойка имеет вмятину. Износ-65%.	10 500 руб.
82	5-ти тонный	16/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 87)	Следы коррозии, незначительные дыры на правой боковой стене. Износ-50%.	15 000 руб.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
"VANINO PORT" AO**

№	Вид контейнера	Инвентарный номер	Местонахождение (№ по журналу учета)	Техническое состояние	Цена реализации (руб.) с учетом НДС
83	20-ти футовый	7003/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 127)	Небольшая коррозия, небольшое отверстие размерами 8,0х8,5 см. на левой боковой стенке, запорные устройства исправны. Износ-45%.	38 500 руб.
84	20-ти футовый	5018/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 58)	Без дверей, сильная коррозия по периметру, имеются дыры в крыше и боковых стенах. Износ-90%.	12 600 руб.
85	20-ти футовый	5001/110	Площадка в районе мех. мастерских (№ 42)	Сильная коррозия по периметру у пола, щели на стыках. Торцевые стенки деформированы. Износ-80%.	14 000 руб.
86	20-ти футовый	9/740	Площадка в районе мех. мастерских (№ 93)	Сильная коррозия по периметру у пола, щели на стыках. Торцевые стенки деформированы. Износ-80%.	14 000 руб.
87	20-ти футовый	8/740	Площадка в районе мех. мастерских (№ 140)	Небольшая коррозия, механические повреждения на стенках, запорные устройства исправны. Износ-50%.	35 000 руб.
88	20-ти футовый	23	Площадка в районе мех. мастерских (№ 144)	Пол частично отсутствует. Щели на стыке правой боковой стенки и пола. Механические повреждения и коррозия по всему периметру контейнера. Износ-65%.	24 500 руб.
89	20-ти футовый	7/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 90)	На левой стене - протяжённая дыра размером 90,0х30,0 см. На торцевой стене металл лопнул, протяжённость трещин до 1 метра. Крыша имеет многочисленные дыры от сильной коррозии. Пол, запорное устройство - в исправном состоянии. Износ-70%.	21 000 руб.
90	20-ти футовый	4/750	Площадка в районе мех. мастерских (№ 91)	На левой стене - дыра размером 2,5х7,5 см, на задней торцевой стене - дыра у основания от сильной коррозии, в крыше имеются многочисленные дыры от сильной коррозии. Пол, запорное устройство - в исправном состоянии. Износ-60%.	28 000 руб.